



Guia para aplicação de elástico largo




Pode ser usado para elásticos de 9 a 13,5mm de largura




Instruções de uso:



Para sua segurança, desligue o interruptor de energia antes de trocar qualquer acessório. Encaixe o aparelho (A) na máquina com os dois parafusos (B), que são parte integrante do conjunto de acessórios padrão da máquina.



Empurre o fecho (C) para a esquerda e solte a trava. Posicione a fita de elástico alinhando a borda direita da fita com a linha de referência (E). Puxe 6cm (2-3/8") do elástico sob o calcador.




Feche a trava e prenda com o fecho (C). Certifique-se de que o elástico está na ranhura (G).

Mova a placa deslizante (H) com o dedo para que a trava se alinhe ao lado esquerdo do elástico.

Ajuste a quantidade que o elástico será esticado usando o parafuso (G): mova no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.

Ajuste a posição lateral do elástico na peça soltando os parafusos (B) e movimentando o guia para a direita ou para a esquerda.



Coloque o tecido sob o calcador e costure junto com o elástico.

Teste a costura com diferentes tensões no parafuso de ajuste antes de costurar a peça final.



Código: **795817106**

Indicado para:
Máquinas Galoneira
modelos CoverPro

Modelos:
- 1000CPX - 2000CPX
- 1000CP

Embalagem: Contém 1 unidade
Código EAN: 7898586211865

JANOME